



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๑๓๓๔

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ชำรุด และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคา
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จอแสดงภาพห้องควบคุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามบันทึกข้อความ งาน ศป.ปส. สำนักปลัด ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการตรวจเช็คสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง ร่วมกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าตึง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผลการตรวจสอบสรุปผลได้ดังนี้

๑. บริเวณบ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๗ - ๐๐๒๙ ถึงหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ -
๕๗ - ๐๐๔๒ พบว่า ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ชำรุด ดังนี้

๑) กล้องวงจรปิด (CCTV) เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ตัว

๒) จอแสดงภาพห้องควบคุมเสีย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เครื่องบันทึกข้อมูลภาพ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. บริเวณบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๙ - ๐๐๕๙ ถึงหมายเลขครุภัณฑ์
๔๘๔ - ๕๙ - ๐๐๖๖ พบว่า ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ชำรุด ดังนี้

๑) กล้องวงจรปิด (CCTV) เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ตัว

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑๒ วรรค ๒ ในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
โดยเร็ว จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จอแสดงภาพ
ห้องควบคุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ ประกอบด้วย

๑) นายวิโรจน์ คำแสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็น ประธานกรรมการ

๒) นางสาวกนกพร โภชนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็น กรรมการ

๓) นายจรรุวัฒน์ รักพ่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็น กรรมการ/เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธีรศานต์ จำปาแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ อุษา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



(นางจิตฺชนิกาญจน์ นิลคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

☐ เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายทัต วังเมือง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ หลีจา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๑๙๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จอแสดงภาพห้องควบคุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ

ด้วย งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผลการตรวจสอบสรุปผลได้ดังนี้

๑. บริเวณบ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๗ - ๐๐๒๙ ถึงหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๗ - ๐๐๔๒ พบว่า ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขาด ดังนี้

๑) กล้องวงจรปิด (CCTV) เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ตัว

๒) จอแสดงภาพห้องควบคุมเสีย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เครื่องบันทึกข้อมูลภาพ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. บริเวณบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๙ - ๐๐๕๕ ถึงหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ - ๕๙ - ๐๐๖๖ พบว่า ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขาด ดังนี้

๑) กล้องวงจรปิด (CCTV) เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ตัว

จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จอแสดงภาพห้องควบคุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ ให้มีพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จอแสดงภาพห้องควบคุมของกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพแห่งการชำรุดไม่อาจใช้งานได้ตามปกติและประเมินความเสียหายเบื้องต้น ตามรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๑) นายวิโรจน์ คำแสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็น ประธานกรรมการ

๒) นางสาวกนกพร โกชนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็น กรรมการ

๓) นายจารุวัฒน์ รักพ่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็น กรรมการ/เลขานุการ


มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการที่ชำรุดหรือเสียหาย

๒. รายงานผลให้ทราบภายใน ๗ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสุพจน์ หล้า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้างาน

พิมพ์ / ทา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งาน ศป.ปส. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๐๕๙๗

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการตรวจสอบสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ด้วยงาน ศป.ปส.อบต.ป่าตึง ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด(CCTV) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบสรุปผลได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๑. กล้องวงจรปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ตัว
- แสดงผลเป็นปกติ จำนวน ๗ ตัว
- ไม่แสดงผล จำนวน ๑ ตัว เนื่องจากกล้องวงจรปิด เสื่อมสภาพการใช้งาน อยู่ระหว่างให้ช่างดำเนินการประเมินราคาซ่อมแซมต่อไป

๒. กล้องวงจรปิด บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ตัว
- กล้องทุกตัวไม่แสดงผล อยู่ระหว่างให้ช่างดำเนินการประเมินราคาซ่อมแซมต่อไป

๓. กล้องวงจรปิด สถานที่ท่องเที่ยวหน้าพุ่มน้ำร้อนป่าตึง จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ตัว
- แสดงผลเป็นปกติ จำนวน ๑๗ ตัว

๔. กล้องวงจรปิด สามแยกบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ และหน้าที่ทำการ อบต.ป่าตึง จำนวนทั้งสิ้น ๗ ตัว
- กล้องทุกตัวแสดงผลเป็นปกติ

๕. กล้องวงจรปิด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ตัว
- กล้องทุกตัวแสดงผลเป็นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ จำปาแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ อุษา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

โปรดทราบ เห็นควรพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธัญนิภาญ์ นิลคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

- 1 -

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ หลีจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบกรอก/ตรวจเช็ค กล้องวงจรปิด CCTV (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

จุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV	การแสดงผลภาพ		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่แสดงผล	
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง			
กล้องตัวที่ 1 บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 2 บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ป่าตึง หันไปทางเข้า	✓		
กล้องตัวที่ 3 ห้องสำนักงานปลัด	✓		
กล้องตัวที่ 4 บริเวณหน้าห้องกองช่าง	✓		
กล้องตัวที่ 5 บริเวณหน้าห้องนายก อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 6 บริเวณข้างห้องนายก อบต.ป่าตึง หันไปทางโรงรถ	✓		
กล้องตัวที่ 7 บริเวณหน้าห้องสุขาชั้น 2 สำนักงาน อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 8 บริเวณเวทีห้องประชุมสำนักงาน อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 9 บริเวณหน้าห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓		
กล้องตัวที่ 10 บริเวณหน้าประตูทางเข้า – ออก ด้านหลังสำนักงาน อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 11 ห้องกองคลัง	✓		
กล้องตัวที่ 12 ห้องกองช่าง	✓		
กล้องตัวที่ 13 บริเวณข้างห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หันไปทางโรงเรียน อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 14 บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ป่าตึง หันไปทางออก	✓		
กล้องตัวที่ 15 ห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓		

แบบกรอก/ตรวจเช็ค กล้องวงจรปิด CCTV (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

จุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV	การแสดงผลภาพ		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่แสดงผล	
สามแยกบ้านแม่เฟือง - ผาตั้ง หน้าทำการ อบต.ป่าตึง			
กล้องตัวที่ 1 ทางเข้าที่ทำการ อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 2 ทางออกที่ทำการ อบต.ป่าตึง	✓		
กล้องตัวที่ 3 ส่องตรงสามแยกกำนันทรง	✓		
กล้องตัวที่ 4 ส่องไปทางแม่จัน	✓		
กล้องตัวที่ 5 ส่องไปทางแม่ฮ้อย - ผาง	✓		
กล้องตัวที่ 6 ส่องไปทางเชียงราย	✓		
กล้องตัวที่ 7 ส่องมาจากทางเข้าบ้านผาตั้ง	✓		

จุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV	การแสดงผลภาพ		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่แสดงผล	
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อน)			
กล้องตัวที่ 1 บริเวณทางเข้าน้ำพุร้อน ทางที่ 2 เชื่อมกับถนนในหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11	✓		
กล้องตัวที่ 2 บริเวณลานจอดรถ	✓		
กล้องตัวที่ 3 บริเวณบ่อแช่เท้า	✓		
กล้องตัวที่ 4 บริเวณลานจอดรถส่องไปทางสุขาชาย-หญิง	✓		
กล้องตัวที่ 5 บริเวณทางเข้าอาคารแพทย์แผนไทย	✓		
กล้องตัวที่ 6 บริเวณอาคารให้บริการนักท่องเที่ยว	✓		
กล้องตัวที่ 7 บริเวณร้านค้าขายสินค้า OTOP	✓		
กล้องตัวที่ 8 ส่องไปทางเข้าอาคารแช่น้ำแร่ 2 (ป่าตึงออนเซ็น) ครอบคลุมสนามหญ้าและทางเดิน	✓		


จุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV	การแสดงผลภาพ		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่แสดงผล	
กล้องตัวที่ 9 ส่องไปทางบริเวณลานน้ำพุร้อน และประติมากรรม วิถีชีวิตล้านนา	✓		
กล้องตัวที่ 10 ส่องไปทางบริเวณทางออกน้ำพุร้อนป่าตอง	✓		
กล้องตัวที่ 11 ส่องไปทางอาคารแช่น้ำแร่ 1 (ป่าตองออนเซ็น) ครอบคลุมสนามหญ้าและศาลาพักผ่อน	✓		
กล้องตัวที่ 12 ส่องไปทางลานอเนกประสงค์ ครอบคลุมถึงถนน ข้างลานอเนกประสงค์	✓		
กล้องตัวที่ 13 ส่องไปทางบริเวณบ่อเลี้ยงปลาทางทิศใต้	✓		
กล้องตัวที่ 14 ส่องไปทางบริเวณบ่อเลี้ยงปลาทางทิศตะวันตก	✓		
กล้องตัวที่ 15 ส่องไปทางถนนเข้าสถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ครอบคลุมบ่อเลี้ยงปลาทางทิศใต้	✓		
กล้องตัวที่ 16 ส่องไปทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตอง ทางทิศเหนือ(ตรงข้าม ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน)	✓		
กล้องตัวที่ 17 ส่องไปทางร้านค้าชุมชน ครอบคลุมถึงลาน สวนสาธารณะ	✓		

แบบกรอก/ตรวจเช็ค กล้องวงจรปิด CCTV (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

จุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV	การแสดงผลภาพ		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่แสดงผล	
บ้านปางสา หมู่ที่ 17			
กล้องตัวที่ 1 สะพานปากทางเข้าบ้านปางสา ด้านซ้าย		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 2 สะพานปากทางเข้าบ้านปางสา ด้านขวา		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปางสา ม.17		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 4 ทางโค้งถัดจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 5 แยกถัดจากอาคารอเนกประสงค์		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 6 อาคารอเนกประสงค์		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 7 อาคารอเนกประสงค์		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 8 โรงเรียนบ้านปางสา		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 9 โรงเรียนบ้านปางสา		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 10 ทางแยกทางเดินป่าไปบ้านจะพือ ม.16		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 11 สี่แยกคุ้ม 4 บ้านปางสา		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 12 ส่องลงแม่น้ำจันด้านซ้ายของสะพาน		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 13 ส่องลงแม่น้ำจันด้านขวาของสะพาน		✓	จอแสดงภาพดับ
กล้องตัวที่ 14 ทางบ้านจะตะตรงแยกไปบ้านห้วยมะหินฝน ม.14		✓	จอแสดงภาพดับ
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19			
กล้องตัวที่ 1 หนัรพ.สต. บ้านสันติสุข	✓		
กล้องตัวที่ 2 ปีก 2 บ้านสันติสุข (หน้าร้านจำกัาแฟ)		✓	เสื่อมสภาพการใช้งาน
กล้องตัวที่ 3 สะพาน บ้านสันติสุข	✓		
กล้องตัวที่ 4 หน้าทางออกโรงเรียนบ้านสันติสุข	✓		
กล้องตัวที่ 5 ตรงข้ามร้านเฮฮาากาแฟ	✓		
กล้องตัวที่ 6 ปื่นำโบสถ์คริสต์ บ้านสันติสุข	✓		
กล้องตัวที่ 7 ทางเข้าฟาร์มหมู บ้านสันติสุข	✓		
กล้องตัวที่ 8 หน้าโรงเรียนจีน บ้านสันติสุข	✓		

ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด CCTV ที่ไม่สามารถใช้งานได้
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บริเวณบ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗



๒. บริเวณบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙

