



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๓ / ๒๕๓๙

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ๗๓๕๐๓/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติออกสำรวจตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้อนุมัติให้กองช่างออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้สามารถรับทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ สามารถกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแหล่งน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึงได้อย่างถูกต้อง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการออกสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐ และได้เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง มาดำเนินการทดสอบตรวจคุณภาพน้ำ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจโดยสรุป ดังนี้

๒.๑ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	บริเวณที่ออกสำรวจ	กรด-ด่าง	คลอรีนอิสระ	หินปูน	สรุปผล
			ค่ามาตรฐาน ๖.๕ - ๘.๕	คงเหลือ ๐.๒-๐.๕ ม.ก./ลิตร	ไม่เกิน ๑๐๐ ม.ก./ลิตร	
๑	บ้านป่าบง	ประปาหอถึงสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๒	บ้านป่าบง	ประปาหอถึงสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๓	บ้านท่าตันแพน	ประปาหอถึงสูง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๔	บ้านถ้ำ	ประปาหอถึงสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๕	บ้านแม่เฟือง	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๖	บ้านผาตั้ง	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๗	บ้านป่าตึง	อ่างเก็บน้ำดอยโตน	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๘	บ้านป่าตึง (ปากุ่ม)	ประปาหอถึงสูง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๙	บ้านป่าเมียง	อ่างเก็บน้ำเก๊าหก	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๐	บ้านสันโค้ง	ประปา POG TANKS	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๑	บ้านโป่งน้ำร้อน	ประปาภูเขา	๗.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๒	บ้านห้วยยาโน	ประปาภูเขา	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๓	บ้านทุ่งตาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๔	บ้านห้วยมะหินฝน	อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๕	บ้านห้วยก้างปลา	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๖	บ้านห้วยตาง (จะพือ)	สระเก็บน้ำบ้านจะพือ	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๗	บ้านปางสา	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๘	บ้านใหม่เจริญ	อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญ	๗	๐.๑	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๙	บ้านสันติสุข	ประปาหอถึงสูง	๗	๐	๕	อยู่ในเกณฑ์
๒๐	บ้านเล่าผู้	ประปาหอถึงสูง	๗	๐	๕	อยู่ในเกณฑ์

๒.๒ ผลการออกสำรวจ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน มีจำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่

๑) ประปาหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ พบปัญหาท่อส่งน้ำเดิมถูกไฟไหม้เสียหาย ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม และเปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่

๒) ประปาภูเขา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ พบปัญหาท่อส่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านบริวารบางฝักชี้เพิ่มจำนวนขึ้น จำเป็นต้องขยายท่อส่งกระจายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

๓) ประปาภูเขา บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ พบปัญหาน้ำประปาภูเขาไม่สะอาดเนื่องจากปนเปื้อนสารเคมีจากการทำการเกษตรและปศุสัตว์ ทางประชาคมหมู่บ้านจึงได้เสนอให้ปรับปรุงขยายท่อส่งกระจายน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งแทน จำเป็นต้องจัดหาวัสดุประปาเพื่อจัดระบบส่งน้ำประปาใหม่

๔) ประปาภูเขา บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ พบปัญหาท่อส่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยเพิ่มจำนวนขึ้น จำเป็นต้องขยายท่อส่งกระจายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ จัดทำประกาศ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

๓.๒ เผยแพร่ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๓.๓ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองช่างและคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเกี่ยวข้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๑๒ , หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางหทัยรัตน์ เรืองปัญญา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

นายจรัส ปิงยอง

(ลงชื่อ)

(นายจรัส ปิงยอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

☒ เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายหัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายบุญรอด นาวิรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการออกสำรวจและนำตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง จากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ขอประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๒๐ แหล่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง พบว่า คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ทั้ง ๒๐ แห่ง ประชาชนผู้ใช้น้ำ สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคภายในหมู่บ้าน ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้แนบผลทดสอบคุณภาพน้ำไว้พร้อมประกาศฉบับนี้แล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๔ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญรอด นาวิรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

.....ปลัด.อบต.
.....ผอ.กองช่าง อบต.
.....หน.ธุรการ อบต.
.....พิมพ์/ทาน

ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐
ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอดึงสูง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย




ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอดึงสูง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอถ้งสูง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหองสูง บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย




ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ำดอยโตน บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าดิ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอถ้งสูง บ้านป่าดิ่ง (ปากุ่ม) หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าดิ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ำเกืากบก บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปา POG TANKS บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าตึง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย




ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
สระเก็บน้ำบ้านจะพือ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาภูเขา บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอถ้งสูง บ้านสันตีสข หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ประปาหอถ้งสูง บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย

